


TRX - bez nazwy ;-)
HOMODYNA wg US5MSQ



UWAGA - Zwarcie :(



Dzięki czujności oraz uprzejmości Andrzeja SP1RKA informujemy o znalezionym przez Andrzeja błędzie. Błąd wkradł się w kolejnych zamawianych płytkach gdzie jak teraz widzimy zmienił się przebieg jednej ze ścieżek co spowodowało zwarcie z padem od rezystora R47. Skutkuje to pojawieniem się 9VDC na 7 wyprowadzeniu DA 2
Za utrudnienia przepraszamy i jeszcze raz dziękujemy Andrzejowi SP1RKA za przesłanie cennych informacji.